


Способ сварки и виды швов смотреть в 317-007-000 ТШ

				317-007-300 ССШ		
				Стойка		
				Схема сварных швов		
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Безгинаев		17.04.2020	U	-	-
Проб.				Лист	Листов	1
Г.контр.				 АРЕОНАГ <small>ЗАВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ</small>		
Н.контр.				Формат A2		
Утв.	Павлов			Копировал		

Перв. примен.
 Стр. №
 Подп. и дата
 Инв. № д.д.д.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.